

10/03/2025

semaine 11

Numéro 3



2025

La Dordogne à Carennac (46)

## Bulletin d'informations des stations de contrôle de la Dordogne



### Les dernières nouvelles

**DORDOGNE** : les débits poursuivent leurs baisses pour approcher les 200 m<sup>3</sup>/s, ce qui est plutôt bas pour la saison. Les journées ensoleillées et la baisse des débits font grimper la température proche des 10°C.

### STATIONS :

**Tuilières** : après quelques jours sans aucun passage, la fin de semaine est bien plus prolifique avec 7 saumons en trois jours. Cette courte disette s'explique par une attractivité quasi nulle à la passe de Bergerac. Ce barrage est le premier obstacle sur la route de nos migrateurs. Les passages à Tuilières et Mauzac sont donc totalement dépendants de son efficacité. Une intervention sur ce barrage vendredi dernier a permis de résoudre en partie ce problème d'attractivité et cela s'est ressenti aussitôt sur les passages de saumons à Tuilières durant le week-end.

**Mauzac** : les deux premiers saumons ont enfin franchi Mauzac ! C'est bien peu, au regard des 16 qui ont déjà passé Tuilières. Nous espérons que ces chiffres vont s'améliorer bientôt.

### L'image de la semaine :


*Le premier saumon atlantique à franchir le barrage de Mauzac, par la passe à bassins de l'usine, le 06/03 (72 cm)*




### Fonctionnement des systèmes de franchissement

Tuilières	Ascenseur	😊
	Passes à anguilles	Hors période
Mauzac	Passe de l'usine	😊
	Passe du barrage	😊
	Passe à anguilles	Hors période
Monfouurat	Passe à bassins	Hors période

### Les paramètres environnementaux à Tuilières



Température moyenne hebdomadaire de la Dordogne



Débit moyen hebdomadaire de la Dordogne

www.migado.fr



La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe agissent ensemble pour votre territoire





## STATION DE TUILIERES

### Poissons contrôlés à la montaison


Mise à jour : 10/03/2025

# Grands migrateurs




Saumon atlantique

**16**  
dont 0 piégés  
pour  
Bergerac




Truite de mer

**0**




Grande alose

**0**  
dont 0 piégées pour  
Bruch




lamproie marine

**0**



Anguille

Hors période  
dont  
**X**  
rampe  
spécifique



















## STATION DE TUILLIERES

### Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

10/03/2025

	7		0
<i>Vandoise</i>		<i>Sandre</i>	
	0		7
<i>Perche</i>		<i>Brème</i>	
	1		1
<i>Brochet</i>		<i>Barbeau</i>	
	0		3
<i>Black Bass</i>		<i>Chevesne</i>	
	0		0
<i>Silure</i>		<i>Aspe</i>	
	0		6
<i>Truite fario</i>		<i>Gardon</i>	
	0		3
<i>Carpe</i>		<i>Ablette</i>	



## STATIONS DE MAUZAC

### Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour : 10/03/2025

# Grands migrateurs



Saumon atlantique

MAUZAC USINE

2

MAUZAC BARRAGE

0

dont

0

Passé ralentisseurs



Truite de mer

0

0



Grande alose

0

0



lamproie marine

0

0



Anguille

0

0

et

Hors période

Passé spécifique



Mulet

0















0



# STATIONS DE MAUZAC

## Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour : 10/03/2025

<b>0</b>	<b>26</b>	<i>Vandoise</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	<i>Sandre</i>	
<b>0</b>	<b>-1</b>	<i>Perche</i>		<b>0</b>	<b>5</b>	<i>Brème</i>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<i>Brochet</i>		<b>0</b>	<b>2</b>	<i>Barbeau</i>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<i>Black Bass</i>		<b>-1</b>	<b>18</b>	<i>Chevesne</i>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<i>Silure</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	<i>Aspe</i>	
<b>0</b>	<b>2</b>	<i>Truite fario</i>		<b>0</b>	<b>8</b>	<i>Gardon</i>	
<b>0</b>	<b>-1</b>	<i>Carpe</i>		<b>-1</b>	<b>3</b>	<i>Ablette</i>	



# STATION DE MONFOURAT (DRONNE)

## Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

10/03/2025

# Grands migrateurs

### MONFOURAT



Saumon atlantique

0



Truite de mer

0



Grande alose

0



lamproie marine

0



lamproie fluviatile

0



Anguille

Anguilles argentées (dévalaison)

0

Anguilles juvéniles (montaison)

0



Mulet















0



# STATION DE MONFOURAT (DRONNE)

## Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour : 10/03/2025

	0		0
<i>Vandoise</i>		<i>Sandre</i>	
	0		0
<i>Perche</i>		<i>Brème</i>	
	0		0
<i>Brochet</i>		<i>Barbeau</i>	
	0		0
<i>Black Bass</i>		<i>Chevesne</i>	
	0		0
<i>Silure</i>		<i>Carassin</i>	
	0		0
<i>Truite fario</i>		<i>Gardon</i>	
	0		0
<i>Carpe</i>		<i>Ablette</i>	


10/03/2025

Semaine 11

Numéro 3



L'aval de la centrale hydroélectrique de Golfech, vue sur l'entrée 1 de l'ascenseur à poissons, avec déversement au clapet de décharge



2025

# Bulletin d'informations des stations de contrôle de la Garonne



## Les dernières nouvelles

1 des 6 saumons transporté et relâché sur l'Ariège depuis Golfech en présence des bénévoles de l'AAPPMA de Varilhes


**Stations** : les débits de la Garonne continuent de baisser au niveau de Lamagistère pour atteindre 200 m<sup>3</sup>/s le 9 mars. Dans le même temps, la température de l'eau augmente doucement et est mesurée à 11.4 °C en fin de semaine. 3 saumons ont été contrôlés cette semaine, piégés et transportés sur l'Ariège. 1 de ces individus mesurait 92 cm, il s'agit d'un saumon ayant certainement passé 3 hivers en mer.

Au niveau des pièges à la dévalaison de Pointis - Camon, l'augmentation des débits de la Garonne survenue dimanche soir a déclenché le premier pic de dévalaison de la saison. Plus de 500 smolts de saumon ont pu être contrôlés à ce jour.




Golfech	Ascenseur	😊
	Passe à anguilles	-
Malause	Rivière artificielle	😊
Bazacle	Passe à bassins	😊
Carbonne	Piège de montaison	😊
Pointis - Camon	Pièges de dévalaison	😊

## Les paramètres environnementaux à Golfech



Température moyenne hebdomadaire de la Garonne



Débit moyen hebdomadaire de la Garonne

[www.migado.fr](http://www.migado.fr)



Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional





# STATION DE GOLFECH / MALAUSE

## Poissons contrôlés à la montaison


Mise à jour :

10/03/2025


**Grands migrateurs**




Saumon atlantique




Truite de mer




Grande alose



Lamproie marine



Anguille montaison




















# STATION DE GOLFECH / MALAUSE

## Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

10/03/2025

<b>2</b>	<b>0</b>	<i>Vandoise</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	<i>Sandre</i>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<i>Perche</i>		<b>180</b>	<b>-2</b>	<i>Brème + Brème bordelière</i>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<i>Brochet</i>		<b>4</b>	<b>0</b>	<i>Barbeau</i>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<i>Black Bass</i>		<b>30</b>	<b>7</b>	<i>Chevesne</i>	
<b>3</b>	<b>-1</b>	<i>Silure</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	<i>Carassin</i>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<i>Truite fario</i>		<b>52</b>	<b>-1</b>	<i>Gardon</i>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<i>Carpe</i>		<b>105</b>	<b>-141</b>	<i>Ablette</i>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<i>Amour Blanc</i>					



# STATION DU BAZACLE ET DE CARBONNE

## Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

10/03/2025

**Grands migrateurs**



Saumon atlantique

BAZACLE		CARBONNE
0	0	0
Passe à bassins	Passe à ralentisseurs	



Truite de mer

0	0	0
Passe à bassins	Passe à ralentisseurs	



Grande alose

0	0	0
Passe à bassins	Passe à ralentisseurs	



Lamproie marine

0	0	0
Passe à bassins	Passe à ralentisseurs	



Anguille

0	0	0
Anguille de dévalaison	Passe à ralentisseurs	
Passe à bassin		



# STATION DU BAZACLE ET DE CARBONNE

## Poissons contrôlés à la montaison

Mise à jour :

10/03/2025

	0	0		0	0
<i>Sandre</i>			<i>Tanche</i>		
	0	0		15	0
<i>Perche</i>			<i>Brème</i>		
	0	0		2	0
<i>Brochet</i>			<i>Barbeau</i>		
	0	0		0	0
<i>Gougeon</i>			<i>Chevesne</i>		
	0	0		0	0
<i>Silure</i>			<i>Carassin</i>		
	0	0		0	0
<i>Truite fario</i>			<i>Gardon</i>		
	0	0		0	0
<i>Carpe</i>			<i>Ablette</i>		
	0	0			
<i>Toxostome</i>					

### Actualités :

L'augmentation des débits de la Garonne survenue dimanche soir a déclenché le premier pic de dévalaison de la saison. Plus de 500 smolts de saumon ont pu être contrôlés à ce jour.



Smolt de saumon atlantique

523



Smolt de truite

11



Truite fario


96



Autres espèces

35

### Conditions hydrologiques et thermiques de la Garonne et passages des poissons



Nombre de transports : 1

Dernier transport le : 3-mars